



OPGELET VOOR VORSTSCHADE!

Met de winter voor de deur waarschuwt BELGAQUA, de Belgische Federatie voor de Watersector, alle waterverbruikers om tijdig maatregelen te treffen om hun watermeter en binneninstallatie te beschermen tegen strenge vorst.

De herstelling van een bevroren watermeter is immers **ten laste van de klant-verbruiker**. Bovendien kan een breuk van een binnenleiding of toestel ingevolge de vorst tot aanzienlijke materiële schade in de woning leiden.

Schade aan waterleidinginstallaties komt vooral voor bij plotse vriestemperaturen van -5 °Celsius of lager, maar ook bij langdurige perioden van matige vorst. Een thermische isolatie rond meter en buizen aanbrengen is goed om ze tegen ijzige tocht te beschermen, maar is niet voldoende.

Vooral installaties met stilstaand water of zeer weinig verbruik zijn kwetsbaar. Bewoners en eigenaars van weekendhuisjes of tweede verblijfplaatsen waar tijdens de winter geen waterverbruik is, doen er goed aan hun binneninstallatie helemaal te ledigen.

Welke maatregelen kan men nemen ?

- vóór de winter :

- * Kijk na of de hoofdkraan nog goed afsluit, zoniet verwittig het waterleidingbedrijf.
- * Controleer of de binneninstallatie kan geledigd worden. De leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan mogen zeker niet verstopt zijn.

- Zorg ervoor dat in alle lokalen met waterleidingbuizen de temperatuur boven het vriespunt blijft.

- Als het verwarmen van een vorstgevoelig lokaal niet mogelijk blijkt, dan is de plaatsing van een elektrisch verwarmingslint aan te raden. Dit wordt rond de leiding aangebracht d.m.v. een thermische isolatieband. Grote voorzichtigheid is geboden in het geval van kunststofleidingen, deze kunnen immers smelten. Knutsel **NOOIT** zelf zo een verwarmingslint in elkaar. Men vindt de volledige set, bestaande uit het verwarmingslint, de bevestigingen, de isolatieband en een thermostaat, bij de vakman. Zorg er ook voor dat het lint aangesloten wordt op een stopkontakt met aarding.

- Buitenkraantjes en leidingen in of tegen een koude buitenmuur verdienen zeker de nodige aandacht. Ook hier geldt in de mate van het mogelijke dat de leiding moet geledigd worden.

Wat te doen als er toch een probleem is ?

- Indien er nergens in de woning stromend water is, dan is waarschijnlijk de aansluiting bevroren. Ontdooi deze met een haardroger (**zeker geen vlammen**) te beginnen van aan de hoofdkraan. Beweeg de haardroger voortdurend over en weer. Het water begint na ontdooiing weer te lopen. Let daarom goed op met de openstaande kranen. Pas op met kunststofleidingen voor het smeltgevaar.

- Indien slechts een gedeelte van de binnenleiding bevroren is ontdooit men met de haardroger vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan.

- Als men er niet in slaagt alles te ontdooien kunnen er problemen van overstroming ontstaan bij de dooi. Om onaangename verrassingen te vermijden doet men er beter aan de hoofdkraan af te sluiten bij het verlaten van de woning en het slapengaan.

- Draai na het ontdooien de hoofdkraan slechts een beetje open, de kans dat er buizen gesprongen zijn en er dus waterschade is, is immers groot. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.

Vergeet niet dat de meeste schade zich bij de dooi zal voordoen. Ieder probleem aan de meter of aan de afsluitkranen moet dus onmiddellijk aan het waterleidingbedrijf worden gemeld.

LAAT HET NOOIT ZOVER KOMEN !

Nuttige tips worden gratis gegeven (van maandag tot vrijdag, tussen 8 en 17 uur) op de Blauwe Lijn van BELGAQUA : 0800-14 6 14.

